

PRESOSTATO DIGITAL



Ref.	Descripción
TA131	Pres. Dig. de -1 Bar A 1 Bar. Sal. 2 NPN + Analógica 1-5V
TA132	Pres. Dig. de -1 Bar A 1 Bar. Sal. 2 PNP + Analógica 4-20mA
TA133	Pres. Dig. de -1 Bar A 10 Bar. Sal. 2 PNP + Analógica 4-20mA
TA134	Pres. Dig. de -1 Bar A 0 Bar. Sal. 2 NPN + Analógica 1-5V
TA135	Pres. Dig. de -1 Bar A 0 Bar. Sal. 2 PNP + Analógica 4-20mA
TA136	Pres. Dig. de -1 Bar A 10 Bar. Sal. 2 PNP + Analógica 1-5V
TA137	Pres. Dig. de -1 Bar A 1 Bar. Sal. 2 PNP + Analógica 1-5V

Ref.	Descripción
TA138	Soporte Montaje Del Sensor
TA139	Soporte Montaje En Panel
TA140	Cubierta Protección Delantera